

COMUNE DI CENGIO

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA N. 53/2020

DEL 21.10.2020

Prot. n. 3336

IL SINDACO

Viste le forti precipitazioni accadute, in tutto il territorio, nei giorni scorsi ed in particolare nelle giornate del 02 e 03.10.2020 ed in particolare le forti raffiche di vento;

Considerato che, nella giornata di oggi, sono stati accertati alcuni danni verificatisi durante gli eventi sopra menzionati;

Visti i sopralluoghi effettuati da personale comunale e dagli appartenenti al Gruppo di Protezione Civile comunale eseguiti successivamente agli eventi di cui sopra;

Constatato che parte del tetto dei loculi posti all'interno del cimitero comunale di località Genepro sono stati scoperti dalle forti raffiche di vento verificatesi in data 02/03.10.2020;

Dato atto che risulta necessario provvedere alla immediata sistemazione onde evitare che probabili precipitazioni future causino danni alle strutture, rendendole pericolanti, e soprattutto le infiltrazioni andrebbero ad interessare i feretri posti nelle colombaie creando pericoli per la salute pubblica;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, di dover intervenire sulla parte di colombaie che hanno subito danni;

Ritenuto inoltre necessario, al fine di evitare pericoli futuri, di mettere in atto alcuni interventi per cautelare la pubblica e privata incolumità e salvaguardare la popolazione che frequenta il cimitero di località Genepro;

Dato atto del periodo particolare in cui i cimiteri vengono frequentati con maggiore frequenza;

Considerato che necessita provvedere alla messa in sicurezza ed al ripristino di parte delle colombaie presenti nel cimitero di località Genepro danneggiate dagli eventi meteorologici del 02/03.10.2020;

Ritenuto necessario, al fine di evitare l'aggravarsi dei danni ed eventuali pericoli futuri, di mettere in atto alcuni interventi per cautelare i beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 del D.Lvo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 163;

Visto il Nuovo codice della strada ed il relativo Regolamento di attuazione;

ORDINA

Di posizionare apposita segnaletica di pericolo;

All'Ufficio Tecnico comunale:

- di far eseguire alla ditta Bertone Silvio e Marco e C. Sas di Cengio con sede in Via Fiume n. 14, che si è resa disponibile in via immediata, un intervento di eliminazione del pericolo e sistemazione di parte del tetto delle colombaie site nel cimitero di località Genepro. Il pagamento delle spettanze alla ditta di cui sopra verrà effettuato sulla base dell'applicazione dei prezzi indicati sul Prezzario Regionale delle opere edili applicando uno sconto del 20%.

Comunica la presente ordinanza al Servizio Vigilanza del Comune di Cengio ed alla Stazione dei Carabinieri di Cengio.

IL SINDACO
(Dott. Francesco)